

Alban Giacomo SpA

AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITÀ CERTIFICATO DA DNV = UNI EN ISO 9001:2008 =

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

Cerniera ALUFIX


E01125.20.15 dx art. E01126.20.15 sx


Operazioni da compiere:

- 1) Per la foratura della cerniera superiore appoggiare la dima art. E09502.20.01 tra anta e telaio (Fig. 1) (i perni di battuta portano l'aria del serramento a 3 mm).
- 2) Per la foratura della cerniera inferiore interporre uno spessore da 5 mm tra anta e telaio, appoggiare la dima verificando che i perni di battuta siano in appoggio sul telaio (Fig. 2).
- 3) Eseguire i prefori per le viti di fissaggio della cerniera con punta ø3 mm e i fori per l'alloggiamento delle spine di portata con punta ø 7,2 mm (Fig. 3). Pulire i fori con getto d'aria, fissare le cerniere con viti ø4 mm ed avvitare le spine a filo cerniera (Fig. 4).
- Tramite le apposite clip, applicare i profili di alluminio sopra i piani di appoggio della cerniera fino a nasconderli completamente (Fig. 5). Al termine del montaggio rimarrà in vista solo il corpo della cerniera, al quale sarà possibile abbinare le coperture in ottone E01128.20.XX oppure in alluminio E01129.20.XX.

Per la regolazione verticale inserire una chiave a brugola da 5 mm nell'apposito grano posto alla base del corpo della cerniera (Fig. 6).


Foratura cerniera parte superiore Telaio Anta Fig. 1 3 mm







◈

€





Coperture



⊕ •

(4)

4


Spine di portata

Viti ø4 mm


Fig. 4


Z90141.11.11 - 05.11 - Uff. Comunicazione - Printed in Italy

Applicazione cerniera nella parte superiore




Schema di foratura





Applicazione cerniera nella parte inferiore



Schema di foratura

